



181212051357

检 测 报 告

工程名称: 安徽上恩的机械有限公司新建厂房工程

检测地点: 安庆市宜秀区宜秀镇

检测日期: 2019年10月

检测依据: 安徽省住房和城乡建设厅《安徽省建设工程质量检测管理办法》

检测人: 王云昌 审核人: 陈超

检测单位: 安徽上恩的机械有限公司 检测地点: 安庆市宜秀区宜秀镇



安徽上恩的机械有限公司

ANHUI SHENG EN DE MACHINERY CO., LTD.

检测



报告申明

1、报告无报告人、审核人、签发人签字无效，无检测章或骑缝章亦无效。

2、复制报告未重新加盖报告专用章或检测单位公章无效。

3、报告无报告人、审核人、签发人签字无效。

4、报告涂改无效。

5、本报告检测结果仅为检测地点、对象及当次检测有效，送样委托检测结果

仅对所送委托样品有效。

6、未经书面涂改，本报告不得用于任何广告宣传。

7、本报告解释权归本公司所有，对于收到报告之日起十五日内向本公司申请复宜，逾期不予受理。

8、本报告解释以公司为准。

联系电话：0551-63824644

单位地址：安徽省合肥市庐阳区大杨庄北园

DA003 废气检测结果

排气筒高度 (m)		15
采样位置		采样日期

废气监测项目	烟气温度 (℃)	75.0
	烟气湿度 (g/m³)	2.5
	烟气流速 (m/s)	1.20

监测数据记录表

烟气温度 (℃)		75.0
监测位置	监测时间	监测日期
		2019年09月10日
监测位置	烟气温度 (℃)	75.0
	烟气湿度 (g/m³)	2.5
	烟气流速 (m/s)	1.20

DA003 废气检测结果

烟气温度 (℃)		75.0
监测位置	监测时间	监测日期
		2019年09月10日
监测位置	烟气温度 (℃)	75.0
	烟气湿度 (g/m³)	2.5
	烟气流速 (m/s)	1.20

监测位置	烟气温度 (℃)	75.0
	烟气湿度 (g/m³)	2.5
	烟气流速 (m/s)	1.20
	烟气温度 (℃)	75.0
	烟气湿度 (g/m³)	2.5
	烟气流速 (m/s)	1.20

废气排放监测数据

废气排放口 (m³/h)		25
监测位置	监测时间	监测结果 (mg/m³)
单光烘干室排放口	颗粒物 (mg/m³)	3.1
	二氧化硫 (mg/m³)	2.5
	氮氧化物 (mg/m³)	1.2
	一氧化碳 (mg/m³)	2.8




图 1

采样点位	废气排放口高度 (m)		25
	项目名称		采样日期
单光烘干室排放口	标干流量 (m³/h)		2019 年 08 月 22 日
	含氧量 (%)		13.207
	颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	13.6
		排放浓度 (mg/m³)	3.1
		排放速率 (kg/h)	7.3
	实测浓度 (mg/m³)		0.041
		3	

单光烘干室排放口	排放速率 (kg/h)	0.040
	实测浓度 (mg/m³)	61

单光烘干室排放口		25
监测位置		监测结果 (mg/m³)
颗粒物 (mg/m³)		3.1
二氧化硫 (mg/m³)		2.5
氮氧化物 (mg/m³)		1.2
一氧化碳 (mg/m³)		2.8

DA011 废气检测结果

排气筒高度 (m)

35.00m

采样点位

烟气参数

采样日期

2019 年 08 月 22 日

喷漆室 1 废气排放

二甲苯

检测浓度 (mg/m³)

ND

排放标准 (mg/m³)

1

排放速率 (kg/h)

6.11×10^{-5}

小时浓度 (mg/m³)

0.002

2-硝基甲苯

检测浓度 (mg/m³)

ND

排放标准 (mg/m³)

0.15

注: ND 为未检出

喷漆室 2 废气检测结果

排气筒高度 (m)

33

检测点位

检测参数

检测时间
2019-08-22 14:30

排气流量 (m³/h)

1577

二甲苯

检测浓度 (mg/m³)

0.04

排放标准 (mg/m³)

0.04

2-硝基甲苯

检测浓度 (mg/m³)

ND

排放标准 (mg/m³)

2.1×10^{-2}

2-硝基甲苯

检测浓度 (mg/m³)

0.00

排放标准 (mg/m³)

0.002

注: ND 为未检出

喷漆室 3 废气检测结果

排气筒高度 (m)

33

检测点位

检测参数

检测时间
2019-08-22 14:30

标干流量 (m³/h)

1577

含氧量 (%)

10.8

锅炉排放

检测浓度 (mg/m³)

0.2

颗粒物

排放浓度 (mg/m³)

4

DA013 废气检测结果

排气筒高度(m)		15
采样点位	项目名称	采样日期
	2019年09月16日	

锅炉排放口	实测浓度 (mg/m³)	67
	NO _x 排放浓度 (mg/m³)	115.0
	林格曼黑度 (级)	<1 级

NO _x		排放速率 (kg/h)	0.068
		林格曼黑度 (级)	<1 级

DA017 废气检测结果

排气筒高度 (m)		25
采样点位	项目名称	采样日期
		2019 年 08 月 22 日
涂装工排风口	标干流量 (m³/h)	20534
	排放速率 (kg/h)	0.096
	排放浓度 (mg/m³)	4.66

DA018 废气检测结果

排气筒高度 (m)		25
采样点位	项目名称	采样日期
		2019 年 08 月 22 日

喷漆工排风口	标干流量 (m³/h)	4.24
	排放速率 (kg/h)	0.005

涂装工排废气检测结果

排气筒高度 (m)		25	
采样点位	项目名称	采样日期	
		2019 年 08 月 22 日	
涂装工排风口	二甲苯	排放速率 (kg/h)	0.004
		排放浓度 (mg/m³)	0.004
	甲苯	排放速率 (kg/h)	0.004
		排放浓度 (mg/m³)	0.004
	非甲烷总烃	排放速率 (kg/h)	0.004
		排放浓度 (mg/m³)	0.004

涂装工排废气检测结果

排气筒高度 (m)		25
采样点位	项目名称	采样日期
		2019 年 08 月 22 日
涂装工排风口	二甲苯	排放速率 (kg/h)
		排放浓度 (mg/m³)
	甲苯	排放速率 (kg/h)
		排放浓度 (mg/m³)
	非甲烷总烃	排放速率 (kg/h)
		排放浓度 (mg/m³)

噪声检测结果

单位: dB (A)

编号	监测点位	2019年08月21日	
----	------	-------------	--

